

Campania, Napoli, 25/09/2022

MALTEMPO CAMPANIA, ANAS: NEL CASERTANO E NELL'AVELLINESE CHIUSI TRATTI SS700 E RA02

Icona comunicati limitazioni

- **A Caserta chiusa temporaneamente la galleria della SS700 “Della Reggia di Caserta”**
- **Ad Atripalda (AV) chiusa la carreggiata sud del RA02 “Raccordo Autostradale di Avellino”, al km 29,900**

Napoli, 25 settembre 2022

A causa del maltempo che si è abbattuto sull'area campana, è chiuso temporaneamente il tratto della **SS700 “Della Reggia di Caserta”** dal km 8,700 al km 10,500, a causa di un allagamento all'interno della galleria. Le deviazioni vengono segnalate in loco.

Chiusa anche la carreggiata in direzione sud del **RA02 “Raccordo Autostradale di Avellino”** al km 29,900 ad Atripalda, in provincia di Avellino, a causa della presenza di fango e detriti sul piano viabile.

Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell'Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it [1]). Per una mobilità informata l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

+++AGGIORNAMENTO+++

Ad Atripalda (AV) riaperta la carreggiata sud del RA02 “Raccordo Autostradale di Avellino”, al km 29,900

Permane la chiusura della galleria della SS700 “Della Reggia di Caserta”

++++AGGIORNAMENTO+++

Riapertura galleria SS700 “Della Reggia di Caserta”

La galleria della SS700 “Della Reggia di Caserta” è stata riaperta al traffico. Le eccezionali piogge registrate questa mattina a Caserta hanno causato il trasporto di moltissimo materiale detritico, proveniente da alcune strade limitrofe, all’interno della galleria. Per questo, si sono rese necessarie accurate operazioni di rimozione e ripulitura del piano viabile, a cui hanno provveduto le squadre di Anas e il pronto intervento dedicato, per consentire in sicurezza nuovamente la circolazione al traffico.

Collegamenti

[1]

<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.guidaebasta.it%2F&data=04%7C0>