

Sicilia, Palermo, 14/03/2013

Sicilia, Anas: nuovamente crollati gli argini del ponte Verdura sulla strada statale 115

L'Anas comunica che nella notte scorsa dalla diga Gammauta sono stati scaricati 30 metri cubi al secondo di acqua nell'alveo del fiume Verdura, in provincia di Agrigento. L'ondata ha determinato il crollo di parte degli argini del ponte della strada statale 115, che nei giorni scorsi erano stati ripristinati e rinforzati, dopo il precedente crollo.

L'Anas aveva richiesto alla società che gestisce la diga di individuare modalità di scarico diverse. Per questo motivo e, soprattutto, per evitare il ripetersi di questo imprevisto che di fatto blocca l'avvio dei lavori di ricostruzione del ponte Verdura, il Prefetto di Agrigento ha convocato per le ore 18 di oggi una nuova riunione con gli enti interessati.

Al momento non è possibile pertanto continuare i lavori in sicurezza per il personale e i mezzi impegnati proprio nell'alveo del fiume Verdura. L'evento di questa notte, infatti, ha compromesso l'accessibilità delle aree e di conseguenza l'andamento dei lavori, che dovranno essere sospesi.

Tali circostanze di fatto vanificano gli sforzi profusi dall'Anas che dalla data di notifica del dissequestro ha, in meno di un mese, consegnato i lavori di ripristino del collegamento viario lungo la SS115 ed è pronta a rispettare il cronoprogramma.

Palermo, 14 marzo 2013
