

Piemonte, Torino, 11/06/2021

PIEMONTE, ANAS: AVVIATA LA MANUTENZIONE DELLE PENDICI LUNGO LA STATALE 24 “DEL MONGINEVRO” A EXILLES E CESANA TORINESE (TO)

Icone comunicati ingegneria

- attività condotte in parete da operatori specializzati

Torino, 11 giugno 2021

Questa settimana Anas ha avviato la manutenzione straordinaria delle pendici lungo la strada statale 24 “del Monginevro” al fine di prevenire la caduta di materiale in carreggiata dai versanti prossimi al tracciato stradale. Sono interessati dai lavori un tratto di circa 200 metri nel comune di Exilles (km 67,200) e un tratto di circa 150 metri a Cesana Torinese, in prossimità della galleria Piccola Dora (km 92,700).

Le operazioni sono condotte in parete da operatori specializzati. Il programma di intervento prevede la pulizia delle pendici, la parziale sostituzione delle reti di contenimento in aderenza e l'integrazione, laddove necessario, di nuove reti in tratti localizzati. Completano i lavori l'installazione di nuovi ancoraggi e la posa delle funi metalliche.

Per consentire l'esecuzione degli interventi è in vigore il senso unico alternato, attivo nella fascia oraria 8:00 – 18:00, festivi esclusi. Il completamento dei lavori è previsto entro il 20 luglio.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che **quando guidi, Guida e Basta!** No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it [1]). Per una mobilità informata l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

[Manutenzione pendici di roccia](#) [2]

[Manutenzione pendici di roccia](#) [3]

Collegamenti

[1]

<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.guidaebasta.it%2F&data=04%7C0>

[2] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/1_131.jpg

[3] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/2_114.jpg