

[Home](#) > Reggio Calabria, galleria in costruzione della 106 Jonica crolla a causa di un imponente dissesto franoso della montagna

---

Lazio, Roma, 04/12/2007

## **Reggio Calabria, galleria in costruzione della 106 Jonica crolla a causa di un imponente dissesto franoso della montagna**

L'Anas informa che si è verificato un imponente dissesto franoso che ha coinvolto gli imbocchi, lato Reggio Calabria, della costruenda Galleria Sant'Antonino della strada statale 106 Jonica, già scavata per circa 180 metri. Non si è registrato nessun incidente alle maestranze impegnate nel cantiere.

Il dissesto, le cui cause sono ancora da accertare, ha interessato il versante della montagna sovrastante la galleria.

Dai primi rilievi è emersa una profonda incisione nel versante, larga qualche metro, che si estende per circa 200 metri, trasversalmente all'asse della galleria. Le canne della galleria, che sono distanziate di circa 15 metri lineari, appaiono totalmente crollate.

Su disposizione dell'Anas, l'impresa di costruzione Condotte ha provveduto alla messa in sicurezza del cantiere sia sul lato Reggio Calabria che, per motivi precauzionali, sul lato Taranto.

I tecnici dell'Anas, coadiuvati da geologi, sono sul cantiere. Il presidente dell'Anas, Pietro Ciucci, ha nominato una commissione di indagine, che si avvale di professionisti dichiarati a fama esterna alla azienda, per valutare le cause del dissesto e l'entità del danno.

---