

[Home](#) > Abruzzo, Anas: permane la chiusura della strada statale 80 “del Gran Sasso d’Italia” per caduta massi nei comuni di Campotosto (AQ) e Crognaleto (TE)

---

Abruzzo, L'Aquila, 06/02/2017

## **Abruzzo, Anas: permane la chiusura della strada statale 80 “del Gran Sasso d’Italia” per caduta massi nei comuni di Campotosto (AQ) e Crognaleto (TE)**

~~SS80 Abruzzo~~ ~~rimozione massi franati 1~~

*In corso sopralluoghi e interventi dei tecnici Anas per ripristinare le condizioni di sicurezza*

Proseguono gli interventi sulla strada statale 80 “del Gran Sasso d’Italia”, chiusa nel pomeriggio di sabato a causa della caduta di massi sul piano viabile che ha interessato diversi punti dell’arteria nei comuni di Campotosto (AQ) e Crognaleto (TE).

I tecnici Anas, dopo aver rimosso il materiale franato, stanno completando le verifiche delle condizioni dei versanti rocciosi nonché lo stato delle opere paramassi - danneggiate anche dalle slavine delle scorse settimane - al fine di predisporre in via di urgenza gli interventi necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza e quindi consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web [www.stradeanas.it](http://www.stradeanas.it) [1] oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI Anas Plus”, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il nuovo numero verde gratuito 800 841 148.

L’Aquila, 6 febbraio 2017

~~SS80 Abruzzo~~ ~~rimozione massi franati 2~~ [2]

~~SS80 Abruzzo~~ ~~rimozione massi franati 3~~ [3]

---

### **Collegamenti**

[1] <http://www.stradeanas.it>

[2] [https://www.stradeanas.it/sites/default/files/SS80-Anas--rimozione-massi-franati-01\\_640px.jpg](https://www.stradeanas.it/sites/default/files/SS80-Anas--rimozione-massi-franati-01_640px.jpg)

[3] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/SS80%20Anas-%20rimozione%20massi%20franati%2003.JPG>