

Published on *Anas S.p.A.* (<https://www.stradeanas.it>)

[Home](#) > PUGLIA, ANAS: IN CORSO GLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DELLE CENTINE METALLICHE NELLA GALLERIA 'PASSO DEL LUPO', SULLA SS17/VAR "VARIANTE DI VOLTURARA", IN PROVINCIA DI FOGGIA

---

Puglia, Bari, 12/03/2019

# **PUGLIA, ANAS: IN CORSO GLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DELLE CENTINE METALLICHE NELLA GALLERIA ‘PASSO DEL LUPO’, SULLA SS17/VAR “VARIANTE DI VOLTURARA”, IN PROVINCIA DI FOGGIA**

Icona comunicati gallerie

Image not found or type unknown

**· i lavori, finalizzati al rinforzo strutturale della volta della galleria, consentiranno il ripristino della transitabilità nel tunnel**

Bari, 12 marzo 2019

Sono in corso gli interventi di installazione delle centine metalliche in corrispondenza della volta della galleria ‘Passo del Lupo’, lato Campobasso, situata sulla SS17/Var “Variante di Volturara”, in provincia di Foggia; tale materiale, infatti, è stato approvvigionato in cantiere, a seguito della realizzazione ad *hoc* presso officine specializzate, dovuta alla sagoma irregolare della galleria.

Per l’esecuzione di tali lavori, è stato quindi implementato il numero di unità del personale tecnico all’opera; al termine della installazione delle centine, seguirà poi l’utilizzo di calcestruzzo cementizio (*spritz-beton*) per il consolidamento finale della volta del tunnel.

Durante l’esecuzione dei lavori finalizzati al rinforzo strutturale della volta della galleria si è resa necessaria una chiusura totale del tunnel, con l’installazione di sbarramenti con lucchetto – anche in ragione della necessità di prevenire furti ed accessi non autorizzati – sebbene il tunnel sia rimasto accessibile ai mezzi d’emergenza, compatibilmente con la movimentazione di materiali e mezzi d’opera in cantiere, ad oggi impegnati prevalentemente in lavori in quota.

Il ripristino della regolare circolazione all’interno del tunnel sarà possibile, al termine dell’intervento tecnico, previsto – al massimo – entro la prima decade di aprile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web [www.stradeanas.it](http://www.stradeanas.it) [1] oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero

verde gratuito, 800 841 148.

Foto lavori in corso nella galleria “Passo del Lupo” sulla SS17Var “Variante di Volturara”

[2]

Image not found or type unknown

Foto lavori in corso nella galleria “Passo del Lupo” sulla SS17Var “Variante di Volturara”

[3]

Image not found or type unknown

---

### **Collegamenti**

[1] <http://www.stradeanas.it/>

[2]

<https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Galleria%20E2%80%9CPasso%20del%20Lupo%20SS17Var%20Variante%20di%20Volturara%20-%2001.jpg>

[3]

<https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Galleria%20E2%80%9CPasso%20del%20Lupo%20SS17Var%20Variante%20di%20Volturara%20-%2002.jpg>